

بررسی امکان جلوگیری از انتقال فلزات سنگین پسماندهای کارخانه‌های تولید روی به محیط زیست

احمد خدادادی^{۱*}، سید جواد کلینی^۲، داود مرادخانی^۳، بهزاد صداقت^۴، مهدی مرزبان^۵

۱. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش معدن، akdarban@modares.ac.ir

۲. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش معدن،

۳. دانشگاه زنجان، گروه مهندسی معدن

۴. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش معدن، mehdi.marzban@gmail.com

(دریافت ۲۱ مهر ۱۳۸۶ ، پذیرش ۲۶ فروردین ۱۳۸۷)

چکیده

انتقال عناصر خطرناک از باطله معدن و کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی یکی از معضلات مهم زیستمحیطی است. در این مقاله پارامترهای موثر در انتقال فلزات روی، کادمیم، سرب و کبالت نظیر دانه‌بندی، نرخ جریان، غلظت اسید و زمان انتقال از باطله فروشوبی کارخانه زنجان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی روش‌های تراکم و استفاده از آهک در زمینه کاهش حلالیت فلزات سنگین کیک فیلتر گرم کارخانه‌های لیچینگ روی پرداخته شده است که طی آن عامل تراکم در سه سطح ۴۰، ۳۵ و ۳۱ سانتی‌متر و استفاده از آهک در سه سطح ۱۰ و ۲ سانتی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بهترین نتیجه در میزان تراکم 31 cm و ضخامت آهک 2 cm بدست آمد که طی آن کمترین حلالیت فلزات سنگین به محیط زیست حاصل شد.

کلمات کلیدی

فلزات سنگین، کارخانه فروشوبی روی، کیک فیلتر گرم(کبالت)، خنثی سازی

* عهده‌دار مکاتبات

۱- مقدمه

خطرناک در اثر لیچینگ با آب به محیط زیست کاسته شود و پسماند خطرناک به پسماند یا ماده جامدی تبدیل گردد که به لحاظ زیست محیطی برای دفع در زمین دفن^۳ و یا حتی استفاده در مصارف ساخت و ساز، مناسب باشد[۴].

در این زمینه مطالعه‌ای بر روی پسماندهای آلوده به فلزت سنگین در اطراف معادن سرب و روی در استان زنجان انجام شده است. برای جامدسانسازی آلاینده‌ها از سیمان پرتلند معمولی^۴ به علت در دسترس بودن، ارزان بودن و سازگاری با بسیاری از آلاینده‌ها (پرصرف ترین و رایج ترین ماده بایندر) استفاده شد. مقایسه نتایج بدست آمده از غلظت فلزات در محلول تصفیه نشده با استاندارد TCLP^۵ نشان داد که غلظت فلزات سرب و کadmیم از مقادیر حداقل مجاز فراتر رفته و پسماند خطرناک محسوب می‌شود[۵].

در تحقیقات صورت گرفته درباره تثبیت پسماندها، هدف دستیابی به ماده (پسماند) ثانویه‌ای بوده است که برای دفن در زمین‌ها به لحاظ زیست محیطی مشکلی نداشته باشد. هدف از این تحقیق علاوه بر خنثی‌سازی، استفاده از روش‌های ساده، ارزان و کارآمد با نگرش به این دیدگاه که این پسماندها در آینده برای بازیابی عناصر بالارزش قابل استفاده خواهند بود، است. بنابراین از روش‌هایی استفاده شد که سبب تغییر در ماهیت پسماندها نگردد.

در این مطالعه جهت کاهش حلالیت فلزات سنگین دو سری آزمایش‌های تراکم و استفاده از ضخامت‌های مختلف آهک بر روی کیک کیالت مورد بررسی قرار گرفت.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- شناسایی فیلتر کیک سرد

جهت شناسایی فیلتر کیک گرم از روش‌های XRF، نفوذپذیری و EPA ۹۰۴۵ استفاده گردیده است.

• آنالیز XRF

برای آنالیز XRF (مدل PW2404) نمونه‌ای ۱۰۰ گرمی از کیک گرم تهیه و نتایج حاصل از آنالیز نمونه معرف کیک فیلتر کیالت در جدول ۱ نشان داده شده است.

یکی از مهم‌ترین مباحثی که در رابطه با پسماندهای جامد حاوی فلزات سنگین مطرح می‌باشد، نحوه خنثی‌سازی و کاهش انتقال عناصر خطرناک به محیط زیست است.

کارخانه‌های لیچینگ روی در طول فرآیند خود سبب تولید سه نوع پسماند جامد می‌شوند که به ترتیب شامل کیک فیلتر لیچینگ، کیک فیلتر گرم و کیک فیلتر سرد می‌باشد. خوراک پرعيار محتوى روی وارد به فرآيند، ابتدا طی يك مرحله با اسييد سولفوريك ليچ اسيدي می‌گردد که در اين مرحله مواد شيميايی مانند سولفات آهن، دی اكسيد منگنز و سولفات آلومينيم به محلول اضافه می‌شود. در مرحله بعد فرآيند خنثی‌سازی با آهک بر روی آن انجام و با فیلتراسيون محلول خنثی شده کیک ليچ به دست می‌آيد. از آنجايي که در مرحله ليچ خنثی ناخالصی‌های بسیاري رسوب داده می‌شوند در نتيجه ميزان برخی از عناصر از جمله آهن و سرب در کیک ليچ افزایش می‌يابد. پس از اين مرحله، محلول بدست آمده با اضافه کردن پرمنگنات پتاسیم جهت رسوب عنصر کیالت فیلتر می‌شود که کیک فیلتر گرم حاصل می‌گردد. محلول این مرحله با اضافه شدن پودر روی و سولفات مس فیلتر شده و منجر به تولید کیک سرد می‌شود. محلول نهايی بدست آمده دارای كمترین نوع ناخالصی است و جهت تولید ورق روی وارد الکتروليز می‌گردد[۶، ۷].

در این راستا مطالعه‌ای بر روی MSWI^۸ در بلژیک جهت کاهش حلالیت فلزات سنگین انجام شده است[۳] که طی آن تست‌های آزمایشگاهی جهت ارزیابی پتانسیل ترکیب با کربن بررسی شدند. چندین پارامتر شامل درصد CO₂ موجود در هوا، درجه حرارت هوا و درصد رطوبت خاکسترها جهت بهینه‌سازی فرآیند مورد استفاده قرار گرفتند. در بررسی اولیه مشخص گردید که حلالیت عناصر روی، سرب، کیالت، نیکل و باریم کمتر از حد مجاز و مس، کروم، مولیبден و آتیومان بیشتر از حد مجاز است. آزمایش‌ها در یک اتاق CO₂ بر روی نمونه‌ها انجام شد. آزمایش‌ها برای درصد CO₂ ۰/۰۳٪، ۰/۱۰٪ و ۰/۲۰٪ درجه حرارت ۳۰، ۳۷ و ۵۰ درجه سانتی‌گراد، درصد رطوبت : ۰/۲۳٪، ۰/۲۵٪، ۰/۲۶٪، ۰/۱۳٪ و ۰/۳۷٪ انجام پذیرفت[۳].

یکی از تکنیک‌های تصفیه در مدیریت پسماندهای خطرناک بررسی جامدسانسازی و تثبیت^۹ پسماندهای آلوده به فلزات سنگین با سیمان پرتلند می‌باشد که طی آن پسماند خطرناک با مواد چسباننده (بایندر) مخلوط می‌گردد تا از انتقال عناصر

Q: حجم محلول خروجی (متر مکعب)

L: ارتفاع خاک (متر)


H: ارتفاع ستون (متر)

A: سطح مقطع ستون (متر مربع)

t: زمان جمع آوری آب (ثانیه)

K: میزان نفوذپذیری (متر بر ثانیه)

در شکل ۲ میزان نفوذپذیری کیک گرم نشان داده است.



شکل ۲: میزان نفوذپذیری کیک گرم نسبت به زمان

• آزمایش استاندارد EPA ۹۰۴۵

مقدار ۲۰ گرم از کیک فیلتر داخل یک بشر ۵۰ میلی لیتری ریخته شد و سپس ۲۰ میلی لیتر آب مقطور به آن افزوده و توسط همزن میله‌ای بطور کامل مخلوط گردید. پس از گذشت ۵ دقیقه آزمایش متوقف و مخلوط فوق به مدت ۱۵ دقیقه جهت تهشیش شدن مایع از جامد در مکانی قرار داده شد. سپس بوسیله فیلتراسیون، pH محلول بدست آمده تعیین شد [۷]. بدین ترتیب pH نهایی کیک فیلتر کالت ۵ بدست آمد.

۲-۲- آزمایشات خنثی سازی


برای انجام آزمایش‌های خنثی سازی از ستون‌هایی به قطر داخلی ۶ cm و ارتفاع ۵۰ cm استفاده شد. نحوه آماده‌سازی ستون‌ها بدین ترتیب بود که در انتهای ستون کاغذ صافی قرار داده شده و سپس بر روی آن به ضخامت ۲ الی ۴ سانتی‌متر ماسه برای فیلتر کردن ریخته می‌شد. در مرحله بعد ستون از کیک گرم پر شده و سپس بر روی کیک جهت پخش یکنواخت محلول ورودی از یک لایه ۳ سانتی‌متری پشم شیشه در بین دو کاغذ صافی استفاده می‌شد. تغذیه محلول ورودی بوسیله سطه‌ای سرم و جمع‌آوری محلول توسط بشرهای ۲ لیتری انجام می‌گردید. نمونه‌برداری از محلول خروجی در بازه زمانی

جدول ۱: نتایج آنالیز نمونه معرف کیک گرم به روش XRF

نام ترکیب	درصد	نام ترکیب	درصد
<i>Na₂O</i>	۵/۳۱۵	<i>MnO</i>	۵/۲۱۶
<i>MgO</i>	۰/۲۷۳	<i>Co</i>	۰/۴۴۹
<i>AL₂O₃</i>	۰/۱۶۳	<i>Ni</i>	۰/۰۳۷
<i>SiO₂</i>	۰/۱۲۷	<i>Cu</i>	۰/۰۵۱
<i>SO₃</i>	۳۱/۶۱۳	<i>Zn</i>	۲۰/۹۰۲
<i>Cl</i>	۰/۰۵	<i>Pb</i>	۰/۰۸۳
<i>K₂O</i>	۰/۱۰۱	<i>LOI</i>	۲۲/۰۵
<i>CaO</i>	۱۳/۵۷		

• نفوذپذیری

بطور کلی، هر جرمی از خاک شامل مجموعه‌ای از ذرات جامد با تخلخل در بین آن‌ها است. ذرات جامد خاک شامل دانه‌های ریزی از کانی‌های مختلف می‌باشند که فضای خالی بین آن‌ها توسط آب یا هوا و یا هر دو آن‌ها پر می‌شوند(شکل ۱)[۶].



شکل ۱: ساختمن خاک شامل ذرات جامد(S)، فضای خالی با هوا (A) و آب (W)[۶]

در آزمایش نفوذپذیری سه ستون به قطر داخلی ۶ سانتی‌متر تا ارتفاع ۲۰ سانتی‌متری از کیک کالت پر شد و سپس به ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر بر روی کیک‌ها آب ریخته شد. سپس زمان‌هایی که حجم محلول خروجی به اندازه حجم فضای خالی داخل کیک می‌رسید، یادداشت و با توجه به رابطه ۱ میزان نفوذپذیری کیک گرم بدست آمد.

$$K = \frac{Q \cdot L}{H \cdot A \cdot t} \quad (1)$$

که در آن

دانسیته خشک (δ_d) برای هر ستون از رابطه ۳ قابل محاسبه است.

$$\delta_d = \frac{\delta_i}{1 + \frac{w}{100}} \quad (3)$$

در این رابطه w میزان رطوبت موجود در نمونه، δ_i وزن مخصوص خاک متراکم شده در ستون i ام می‌باشد و مقدار آن از طریق رابطه ۴ بدست می‌آید:


$$\delta_i = \frac{m}{\pi r^2 h_i} \quad (4)$$

در این رابطه m وزن نمونه بر حسب کیلوگرم، r شعاع ستون‌ها و برابر ۳ سانتی‌متر و h_i ارتفاع ستون i پس از تراکم می‌باشدند [۱۰، ۹]. در جدول ۳ اطلاعات مربوط به متراکم کردن کیک گرم آورده شده است.

جدول ۳: اطلاعات مربوط به متراکم کردن کیک‌ها

دانسیته خشک (kg/m^3)	ضریب تراکم	ارتفاع ستون پس از تراکم (cm)	نوع کیک
۰/۲۲	۱	۴۰	کیک
۰/۲۵	۰/۸۷۵	۳۵	گرم
۰/۲۹	۰/۷۷۵	۳۱	

در شکل‌های ۳ تا ۶ درصد حلالیت عناصر روی، نیکل، کبالت و سرب تحت شرایط ارتفاع ستون پس از تراکم ۴۰، ۳۵ و ۳۱ سانتی‌متر نشان داده شده است.



شکل ۳: درصد حلالیت عنصر روی در سه تراکم مختلف ۴۰، ۳۵ و ۳۱ سانتی‌متری برای کیک کبالت (دبی $1 ml/min$ و $pH_0 = 5$ ورودی: ۵)

۳۰ روزه و در روزهای ۱، ۳، ۷، ۱۳، ۲۰ و ۳۰ جهت بررسی روند حلالیت و تاثیر خنثی‌سازی انجام گرفت.

در آزمایش‌های خنثی‌سازی دو پارامتر تراکم و استفاده از ضخامت‌های مختلف آهک در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت (جدول ۲). در این مطالعه سعی بر این شد که روش‌هایی انتخاب شوند که ساده، کم هزینه و با کارایی بالا باشند.

جدول ۲: پارامترها و سطوح در نظر گرفته شده جهت آزمایش‌های خنثی‌سازی

پارامترها	سطح ۱	سطح ۲	سطح ۳
تراکم (cm)	۴۰	۳۵	۲۱
استفاده از آهک (cm)	۰	۱	۲

۳-بحث و نتیجه‌گیری

- تراکم

در ستون اول ۱/۰۵۰ کیلوگرم نمونه کیک کبالت بدون اینکه کوبشی بر روی آن صورت گیرد ریخته می‌شود. ارتفاع خاک در ستون اول (۴۰ سانتی‌متر) به عنوان ارتفاع خاک بدون تراکم مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. نمونه‌ها در ستون‌های بعدی به اجزا مختلفی تقسیم می‌شوند. در ستون دوم ۱/۰۵۰ کیلوگرم نمونه به ۴ نمونه $262/5$ گرمی و ستون سوم به ۸ نمونه ۱۳۱/۲۵ گرمی تقسیم می‌گردد. پس از ریختن هر نمونه در ستون، ضرباتی با استفاده از یک وسیله کوبشی به آن وارد می‌شود و به این ترتیب نمونه متراکم شده و پس از آن جزء دوم به روی قسمت اول ریخته می‌شود و به این ترتیب این کار آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا نمونه تمام شود. به هر یک از قسمتها در هنگام تراکم یک لایه گفته می‌شود. هر چه تعداد لایه‌ها یا اجزا بیشتر باشد، خاک بیشتر متراکم می‌شود. برای ایجاد تراکم مختلف در ستون‌ها باید تعداد لایه‌ها متفاوت باشد. در این مطالعه تعداد لایه‌ها در ستون‌ها به ترتیب ۴ و ۸ انتخاب شدند.


ضریب تراکم در هر ستون از رابطه ۲ بدست می‌آید:

$$C_c = \frac{H_1}{H_0} \quad (2)$$

در این رابطه H_1 ارتفاع ستون پس از تراکم و H_0 ارتفاع ستون خاک بدون تراکم یا ستون اول می‌باشند.


در شکل ۳ درصد حلایت عنصر روی در ارتفاع‌های متراکم شده در بازه زمانی ۳۰ روزه نشان داده شده است. کمترین درصد حلایت مربوط به ارتفاع متراکم شده ۳۱ سانتی‌متر می‌باشد. درصد حلایت عنصر روی در ارتفاع‌های ۳۵، ۴۰ و ۴۵ سانتی‌متر به ترتیب ۱۴/۴۶، ۱۵/۳۵ و ۱۳/۴۷ است. در شکل ۴ درصد حلایت عنصر نیکل آورده شده است که طی آن درصد حلایت نیکل پس از گذشت ۳۰ روز در ارتفاع‌های ۳۵، ۴۰ و ۴۵ سانتی‌متر به ترتیب برابر با ۲۹/۴۲، ۲۷/۶۸ و ۲۱/۶۶ می‌باشد. درصد حلایت کبالت در شکل ۵ نشان داده شده است. کمترین درصد حلایت مربوط به ارتفاع متراکم شده ۳۱ سانتی‌متر است. درصد حلایت پس از گذشت ۳۰ روز در ارتفاع‌های ۴۰، ۳۵ و ۳۱ سانتی‌متر به ترتیب برابر با ۰/۱۳۷، ۰/۰۳۵ و ۰/۰۲۴ می‌باشد. در شکل ۶ درصد حلایت عنصر سرب آورده شده است که طی آن کمترین حلایت پس از گذشت سی روز مربوط به تراکم ۳۱ سانتی‌متر و برابر با ۰/۰۳۵ می‌باشد و در ارتفاع‌های ۳۵ و ۴۰ سانتی‌متر درصد حلایت به ترتیب برابر با ۰/۰۷۷۳ و ۰/۰۴۴ است.

شکل ۷ تغییرات pH محلول خروجی حاصل از کیک‌های کبالت متراکم شده را نشان می‌دهد که با گذشت زمان به سمت ۶ تزدیک می‌شود. از آنجایی که در کیک‌های متراکم شده کمترین محلول خروجی حاصل شد در نتیجه pH پایین‌تری نسبت به حالت عادی داشته است.




شکل ۷: تغییرات pH محلول خروجی در سه تراکم مختلف ۴۰، ۳۵ و ۳۱ سانتی‌متری برای کیک کبالت (دبی: ۱ ml/min و pH ورودی: ۵).


از آنجایی که تراکم با نفوذپذیری رابطه عکس دارد یعنی افزایش میزان تراکم سبب کاهش میزان نفوذپذیری می‌گردد، در نتیجه در اثر تراکم، حجم محلول خروجی کاهش می‌یابد. برای کیک کبالت کمترین حلایت در ارتفاع متراکم شده ۳۱



شکل ۴: درصد حلایت عنصر نیکل در سه تراکم مختلف ۴۰، ۳۵ و ۳۱ سانتی‌متری برای کیک کبالت (دبی: ۱ ml/min و pH ورودی: ۵).




شکل ۵: درصد حلایت عنصر کبالت در سه تراکم مختلف ۴۰، ۳۵ و ۳۱ سانتی‌متری برای کیک کبالت (دبی: ۱ ml/min و pH ورودی: ۵).




شکل ۶: درصد حلایت عنصر سرب در سه تراکم مختلف ۴۰، ۳۵ و ۳۱ سانتی‌متری برای کیک کبالت (دبی: ۱ ml/min و pH ورودی: ۵).

در کیک کبالت وقتی که ارتفاع نمونه داخل ستون پس از تراکم به ۳۵ سانتی‌متر رسید به علت فشرده شدن کیک و همچنین خاصیت چسبندگی کیک پس از گذشت ۵ روز خروجی از انتهای ستون بدست آمد. در ارتباط با نمونه کیک کبالت با ارتفاع متراکم شده ۳۱ سانتی‌متر پس از گذشت ۱۴ روز محلول از انتهای ستون خارج شد.



شکل ۱۰: درصد حلایت عنصر کبالت در سه ضحامت مختلف آهک برای کیک کبالت (دبی: ۱ ml/min و pH: ۵)



شکل ۱۱: درصد حلایت عنصر سرب در سه ضحامت مختلف آهک برای کیک کبالت (دبی: ۱ ml/min و pH: ۵)


درصد حلایت عنصر روی در شکل ۸ در بازه زمانی ۳۰ روزه نشان داده شده است. کمترین درصد حلایت روی مربوط به کیک کبالت با ضحامت ۲ سانتی‌متر آهک در انتهای ستون است. درصد حلایت عنصر روی با ضحامت ۱ سانتی‌متر آهک تا روز سیزدهم کمتر از حالت بدون آهک می‌باشد. اما پس از آن درصد حلایت عنصر روی افزایش می‌یابد. درصد حلایت عنصر روی پس از پایان ۳۰ روز در سه ضحامت مختلف آهک ۱، ۰ و ۲ سانتی‌متر به ترتیب ۱۴/۴۶، ۱۴/۹۰ و ۱۱/۵۹ می‌باشد. در شکل ۹ درصد حلایت عنصر نیکل آورده شده است. عنصر نیکل نیز رفتاری مشابه با عنصر روی از خود نشان می‌دهد. کمترین درصد حلایت مربوط به ضحامت ۲ سانتی‌متری آهک است. درصد حلایت عنصر نیکل در سه ضحامت مختلف آهک ۱، ۰ و ۲ سانتی‌متری پس از گذشت ۳۰ روز به ترتیب برابر با ۲۷/۶۸، ۲۹/۸۸ و ۲۳/۷۱ می‌باشد. در شکل ۱۰ درصد حلایت عنصر کبالت نشان داده شده است. عنصر کبالت در ضحامت‌های ۱ و ۲ سانتی‌متری از آهک دارای

سانسی‌متر به دست آمد. بنابراین می‌توان تمھیداتی اندیشید که آب باران جمع شده بر روی نمونه کیک متراکم شده و با نفوذپذیری فوق العاده کم توسط پمپی به داخل کانال‌هایی حاوی آهک برای خنثی‌سازی و قلیایی کردن محلول هدایت کرد.


• استفاده از آهک

برای خنثی‌سازی و کاهش انتقال عناصر خطرناک به محیط زیست، آزمایش‌هایی برای بررسی تاثیر ضحامت آهک مصرفی در بخش انتهایی ستون با ضحامت‌های ۱، ۰ و ۲ سانتی‌متر آهک در انتهای ستون انجام شد. هدف از این آزمایش‌ها عبرت محلول غنی از فلزات سنگین از لایه‌های ۱ و ۲ سانتی‌متری آهک و در نتیجه کاهش غلظت محلول‌ها در اثر قلیایی شدن pH می‌باشد.

در شکل‌های ۸ تا ۱۱ درصد حلایت فلزات سنگین روی، نیکل، کادمیم و منگنز در سه ضحامت مختلف ۰، ۱ و ۲ سانتی‌متری از آهک در بازه زمانی ۳۰ روزه نشان داده شده است.



شکل ۸: درصد حلایت عنصر روی در سه ضحامت مختلف آهک برای کیک کبالت (دبی: ۱ ml/min و pH: ۵)



شکل ۹: درصد حلایت عنصر نیکل در سه ضحامت مختلف آهک برای کیک کبالت (دبی: ۱ ml/min و pH: ۵)

- روش‌های میزان تراکم و استفاده از آهک بهدلیل کم هزینه بودن، سادگی و کارآمدی بالا در خنثی‌سازی و همچنین عدم تغییر ماهیت پسماندها، روش‌های مناسبی برای بازیابی عناصر ارزشمند هستند.
- شرایط بهینه در میزان تراکم ۳۱ سانتی‌متر برای عنصر روی، نیکل، کadmium و منگنز بدست آمد که دلیل آن کاهش نفوذپذیری و در نتیجه میزان حلالیت می‌باشد.
- شرایط بهینه در استفاده از ضخامت ۲ سانتی‌متری آهک بدست آمد زیرا کمترین حلالیت فلزات سنگین در این شرایط است.
- مقایسه دو روش تراکم و استفاده از آهک نشان داد که روش استفاده از تراکم بهدلیل ایجاد کمترین حلالیت، روش مناسب‌تری برای خنثی‌سازی می‌باشد.
- pH محلول خروجی در ضخامت‌های ۱ و ۲ سانتی‌متری از آهک بین ۵/۵ تا ۶/۵ است که نشانگر تاثیر نپذیرفتن از لایه آهک و قلیایی نشدن محلول نهایی می‌باشد.


۵- منابع

- [۱] حکمی- ع؛ ۱۳۸۵؛ "گزارشی از خط تولید روی مرکز R&D شرکت توسعه معدن روی ایران، گزارش شماره ۲۲۴.
- [۲] مرادی، سعید؛ ۱۳۸۳؛ روی؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران؛ چاپ اول.
- [۳] T. Van Gerven, E. Van Keer, S. Arickx, M. Jaspers, G. Wauters, C. Vandecasteele; 2005; "Carbonation of MSWI-bottom ash to decrease heavy metal leaching, in view of recycling"; Waste Management, No. 25, pp. 291–300.
- [۴] Park C.; 1999; "Hydration and Solidification of Hazardous Wastes Containing Heavy Metals Using Modified Cementitious Materials"; Cement and Concrete Research, No. 30, pp. 429-435.
- [۵] رجب پور اشکیکی، ع؛ ۱۳۸۶؛ "بررسی امکان تثبیت خاک آلوده به پسماندهای کارخانه فرآوری روی توسط سیمان پرتلند"، دانشگاه تربیت مدرس.
- [۶] Baker, AJM, and RR. Brooks; 1989; "Terrestrial higher plants which hyper accumulate metallic elements. A review of their distribution"; Ecology and Phytoremediation; Biorecovery No.1, pp. 81-126.
- [۷] Black, Charles Allen; 1973; "Methods of Soil Analysis"; American Society of Agronomy : Madison, WI.

حالیت بسیار کمتری نسبت به حالت بدون استفاده از آهک می‌باشد. درصد حلالیت عنصر کباتل تا روز هفتم دارای شیب کندی است و پس از آن به یک مقدار ثابت می‌رسد. درصد حلالیت عنصر کباتل در سه ضخامت مختلف آهک ۰، ۱ و ۲ سانتی‌متری پس از گذشت ۳۰ روز به ترتیب برابر با ۰/۱۳۷، ۰/۰۳۱ و ۰/۰۲۳ می‌باشد. درصد حلالیت عنصر سرب در سه ضخامت مختلف ۰، ۱ و ۲ سانتی‌متری از آهک در شکل ۱۱ نشان داده شده است که بر طبق آن درصد حلالیت عنصر سرب به ترتیب برابر با ۰/۰۴۶، ۰/۰۴۱ و ۰/۰۴۰ می‌باشد.

در شکل ۱۲ pH محلول خروجی آورده شده است که از ۵/۵ شروع و در نهایت به ۶ نزدیک می‌شود. همانگونه که مشاهده می‌گردد محلول خروجی کیک کباتل تحت تاثیر لایه‌های آهک قرار نگرفته و در نهایت دارای pH اسیدی است. لازم به ذکر است که در طول مدت ۳۰ روز، میزان محلول خروجی کمی از هر دو ستونی که دارای ضخامت‌های ۱ و ۲ سانتی‌متری آهک بودند، حاصل شد. پس از پایان ۳۰ روز، تخلیه ستون‌ها نشان داد که در مرز مشترک کیک و لایه آهک یک لایه فوق العاده سخت و محکم از ترکیب و برخورد این دو ماده تشکیل شده و در نتیجه نفوذپذیری را به حداقل رسانده بود.

ضخامت ۲ سانتی‌متری از آهک می‌تواند به عنوان بهترین گزینه جهت کاهش حلالیت عناصر خطرناک کیک‌های کباتل مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۱۲: pH محلول خروجی در سه ضخامت مختلف آهک برای کیک کباتل (دبی: ۱ ml/min و ورودی: ۵)

۴- نتایج

- میزان نفوذپذیری کیک کباتل بسیار پایین بوده و در نتیجه سرعت انتقال فلزات سنگین به محیط زیست خیلی کند است.

[8] National Bureau of Standard Reference Material Catalog; 1986-87; Special Publication 260.

[۹] رحمانی، م؛ "بهینه‌سازی عوامل موثر بر هیپ لیچینگ معدن مس سرچشمہ"؛ دانشگاه تربیت مدرس.

[۱۰] طاحونی، ش؛ "اصول مهندسی ژئوتکنیکی"؛ جلد اول.

^۱ - Municipal Solid Waste Incinerator

^۲ - Stabilization

^۳ - Land fill

^۴ - Ordinary Portland Cement(OPC)

^۵ - Toxicity Characteristic Leaching Procedure