# مطالعه تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصور کننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM توسط روش اجزائ گسسته وهاب سرفرازی <sup>\*۱</sup>؛ نسرین میخک بیرالوند<sup>۲</sup>

۲- گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران Sarfarazi@hut.ac.ir
 ۲- کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران

(دریافت ۳ تیر ۱۳۹۴، پذیرش۲۶ خرداد ۱۳۹۵)

#### چکیدہ

در این تحقیق با استفاده از روش اجزای مجزا تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM بررسی شده است. بدین منظور، سه مدل عددی با مقاومتهای کششی متفاوت MPa ۵ MPa ۵ و MPa ۲۵ MPa ساخته شد. از هر مدل دو نمونه مشابه آماده شد و تحت دو تنش محصورکننده MPa ۵ و MPa ۵ قرار گرفت. بهطور کلی ۶ مدلسازی انجام شد. بعد از اعمال فشار جانبی، برنده با نرخ m/s ۲۰/۰ به میزان ۴mm در سنگ نفوذ کرده و باعث شکست سنگ میشود. سنگ زیر برنده سه رفتارمکانیکی مختلف را نشان میدهد که عبار تند از: ناحیه شکسته شده زیر برنده، ناحیه پلاستیک با ترکهای موضعی زیر ناحیه شکسته شده و ناحیه الاستیک. نتایج نشان میدهند که نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده تأثیر بسزایی بر وسعت نواحی شکسته شده دارد. در فشار محصور کننده MPa ۵، با افزایش مقاومت کششی نیروی شروع ترک، تنش شکست افزایش می یابد ولی وسعت شکست و میزان نفوذ دیسک کم می شود. همچنین در فشار محصور کننده

#### كلمات كليدي

نرمافزار PFC2D، برنده، مقاومت کششی، فشار محصور شوندگی، کد جریان ذره

#### ۱– مقدمه

برندهها ابزار برش سنگ هستند که روی صفحه حفار نصب می شوند و حفر سنگ را انجام میدهند. زمانی که TBM حفاری می کند، برندههای TBM در سر تا سر سطح تونل می چرخند و زون خردشده ی زیر برنده را به طور پیوسته توسعه میدهند. پروسه تولید تراشه حفاری به این ترتیب است که بر اثر غلتش و نیروی نرمال وارد بر برنده، شکستگی از زیر دیسک شروع شده و در جهتهای خاصی رشد می کنند. از بین تر کهای ایجاد شده ممکن است یک یا چند ترک به سطح آزاد برسند و یا به ترکهای ناشی از برندههای مجاور برخورد کنند و تراشه ایجاد شود. بسته به نوع زمینی که باید حفر شود ابزار برش متفاوت است. ابزار برش به انواع مختلفی همچون رندهها، خراشندهها و تیغه-ها تقسیم میشوند. رندهها و خراشندهها در مورد سپرهای گل و متعادل کننده فشار زمین کاربرد دارند. پرکاربردترین ابزار برش تيغهها هستند كه شامل انواع مختلفي ميباشند. محدوده استفاده از این ابزار در سنگهای متوسط تا بسیار قوی است. انواع تیغهها عبارتند از برندههای تک دیسکی، چند دیسکی، برندههای نوع توت فرنگی و برندههای چند ردیفی. در شکل ۱ یک نمونه از دیسک برنده دیده می-شود.



مجموعه غلتان شامل رولبرینگ، رینگهای سیل کننده و نگهدارنده، یاتاقان و کیسینگ

شکل ۱: نمایی از دیسک برنده [۱]

هندسه دیسکهای برشی توسط قطر و پروفیل لبه آنها مشخص می شوند. در گذشته دیسکهای برشی مورد استفاده در دستگاههای TBM با مقطع ۷ شکل و با زاویه ۶۰ الی ۱۲۰ درجه تولید می شدند. این دیسکها علیرغم نرخ پیشروی مناسب، پس از سایش لبه دیسک عملکرد خود را به سرعت از دست می دادند. امروزه برای دستیابی

به کارآیی بیشتر، دیسکهای برشی با مقطع ثابت طراحی شدهاند که بهوفور به کار گرفته می شوند. در صورتی که بار ثابتی بر دیسکهای برشی اعمال شود، با افزایش قطر آنها سطح مقطع دیسک بالا رفته و به طبع آن سطح تماس دیسک با سنگ نیز بیشتر می شود. در نتیجه میزان نفوذ دیسک در سنگ کاهش می یابد. از سوی دیگر دورانی ثابت سربرنده دارند. این به معنای ایجاد گرمای کمتر در حفاری است. در ضمن دیسکهای برشی بزر گ تر بدنه برنده بیشتری برای حفاری تا قبل از فرسوده شدن دارند. در مجموع تمامی عوامل بالا موجب بالا رفتن عمر دیسکها می شوند. همچنین با افزایش قطر و ضخامت لبه آن، دیسک برای برش نیازمند نیروهای بیشتری است [۱].

عملکرد تیغهها و اثرگذاری آنها به خصوصیات مقاومتی سنگ، آرایش تیغهها در کله حفار، قطر دیسکها و عرض دیسکها بستگی دارد. مرکز تحقیقات کره جنوبی به منظور مطالعه نحوه خراش ديسكها ماشين برش خطى را در سال ۲۰۰۴ ارائه کرد. محققان مختلفی نظیر Park و همکاران [۲]، Chang و همکاران[۳]، Yu و همکاران [۴]، Cho و همکاران [۵] و Jeong و همکاران [۶] با استفاده از این دیسکها نحوه شکست ۸ نوع مختلف سنگ در کره جنوبی را تحت اثر دیسکها مطالعه کردند. مطالعات محققین نشان داد که در سنگهای شکننده، میزان خردایش سنگ بیشینه است. این در حالی ست که در سنگهای نرم کرنشی نظیر خردایش سنگ کمتر است. نتایج نشان دادند که شکنندگی سنگ تأثیر بسزایی بر عمق نفوذ تركهاي القايي دارد. Roxborough و همکاران[۷] با مطالعات آزمایشگاهی اثر فاصلهداری دیسک ماشین حفار و عمق نفوذ دیسک را بر نیرو و انرژی مصرفى مطالعه كرد. مطالعات نشان داد كه نسبت فاصله-داری دیسک به عمق نفوذ دیسک توسط نسبت مقاومت فشاری به مقاومت برشی سنگ کنترل می شود. با افزایش نسبت مقاومت فشاری به برشی فاصلهداری بهینه برای ایجاد تراشه از سنگ کاهش می یابد. همچنین با افزابش این نسبت، انرژی مصرفی برای شکست سنگ افزایش می یابد. Rostami [۸] سه الگوی متفاوت تراشه را بر حسب فاصلهداری دیسکها معرفی کرد. Gertsch و همکاران [۹] مجموعهای از مطالعات آزمایشگاهی را با

استفاده از ماشین حفار انجام داد و بیان داشت که شکنندگی، کریستاله بودن و سخت بودن سنگ بر فاصلهداری دیسکها برای تعیین بزرگترین تراشه سنگی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر سخت بودن سنگ باعث کاهش فاصلهداری بهینه دیسک می شود به گونهای که بزرگترین تراشه از سنگ ایجاد شود.

علاوه بر مطالعات آزمایشگاهی، شبیهسازی کامپیوتری ابزار مناسبی برای درک بهتر از نحوه عملکرد دیسکها و مکانیزم شکست سنگ است. Cook و همکاران [۱۰] اثر ابعاد برنده و فشار محصور کننده را بر ابعاد تراشه سنگ بررسی و نتایج آزمایشگاهی را با نتایج روش المان محدود مقایسه کرد. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که با افزایش ابعاد برنده زون شکست افزایش می یابد در حالی که با افزایش فشار محصور کننده زون پلاستیک یا زون شکست محدود می شود. Liu و همکاران [۱۱] با استفاده از کد آنالیز روند شکست سنگ (RFPA2D)، اثر فشار محصور کننده را بر نفوذ یک و دو دیسک با نرخ جابجایی ثابت مطالعه کرد. نتایج نشان دادند که با افزایش فشار محصور كننده، وسعت ناحيه خرد شده كاهش می یابد. Gongو همکاران [۱۲–۱۳] با استفاده از روش اجزا مجزا اثر فاصلهداری درزه را بر تراشه حاصل از نفوذ یک و دو دیسک را بررسی کرد. نتایج نشان دادند که با افزایش فاصلهدارى درزهها، عمق نفوذ ديسك بايستى ازايش يابد تا تراشه سنگ ایجاد شود. هرچه فاصلهداری درزهها کمتر باشد با نفوذ کمتر دیسک و با صرف انرژی کمتری تراشه سنگی ایجاد میشود. Chiaia بهمنظور بررسی فرآیند نفوذ دیسک در مواد ناهمگن، روش المان محدود را به کار گرفت [۱۴]. نتایج نشان دادند که ناهمگنی تأثیر بسزایی در شکل تراشههای ایجاد شده دارد. Gong و همکاران تأثیر شکنندگی سنگ بر عملکرد دیسک را با نرمافزار UDEC آنالیز کردند [۱۵]. نتایج نشان داد که سرعت نفوذ دیسک با افزایش شکنندگی سنگ افزایش مییابد. تحقيقات عددى انجام شده توسط Hongsu و همكاران نشان داد که تنش محصورکننده تأثیر قابل توجهی بر زاویه رشد ترک، طول ترک و اتلاف انرژی دارد [۱۶]. به-گونهای که با افزایش فشار محصور کننده، ترک عمود بر جهت تنش محصور کننده رشد می کند و طول آن کاهش می یابد. در مطالعات قبلی، تأثیر نسبت فشار محصور کننده

به مقاومت کششی سنگ بر عملکرد تیغه TBM بررسی نشده است. همچنین گسترش ترکها در زیر دیسک بهطور موشکافانه آنالیز نشده است. هدف این تحقیق مطالعه تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک TBM با اشکال هندسی متفاوت توسط روش اجزائ مجزا است. چون کد جریان ذره دوبعدی، روش اجزائ مجزا است. چون کد جریان ذره دوبعدی، PFC2D<sup>1</sup> ، توانایی مدلسازی رشد و گسترش ترک را دارد بنابراین در این تحقیق از این نرمافزار استفاده شده است.

# PFC2D معرفی نرمافزار PFC2D

کد جریان ذره دوبعدی، یک کد اجزا مجزا است که سنگ را با مجموعهای از دیسکهای به هم چسبیده مدل میکند [۱۷]. این دیسکها میتوانند نسبت به یکدیگر جابجایی داشته و در فصل مشترک، با یکدیگر اندرکنش داشته باشند. میزان جابجایی و اندرکنش نیروها توسط روش تفاضل محدود محاسبه میشود[۱۸]. این روش در شناسایی شکست توانا بوده و پیچیدگیهای محاسباتی ندارد [۱۹].

تماس بین ذرات توسط اتصالهای خطی یا غیرخطی معرفی میشود. اتصال خطی، که در این مقاله از آن استفاده شده است، رابطه الاستیک را بین تغییر شکل و نیروهای اعمال شده به دیسکها مهیا میکند. دیسکها در PFC در یک نقطه به یکدیگر متصل می شوند که در فصل مشترک آنها فنرهایی با سختی نرمال و برشی قرار دارد (شکل ۲).



شکل ۲: آرایش دیسکها در PFC

زمانی که مدل تحت بار خارجی قرار می گیرد، در محل تماس دو دیسک جابجایی ایجاد می شود. این جابجایی

باعث اعمال نيرو به فنرها مي شود كه اين نيرو برابر است با حاصل ضرب جابجایی در سختی فنرها. همچنین زمانی-که چرخش در دیسکها ایجاد می شود، این چرخش نیز باعث جابجایی در محل تماس شده و منجر به اعمال نیرو در فنر ها میشود. زمانی که تنش حاصل از این نیرو ها بر مقاومت فنر ها غلبه کند، آن فنر گسیخته شده و یک شکستگی ایجاد می شود. در PFC مقاومت فنرها با دو اتصال تماسی و موازی معرفی می شود. مدل اتصال موازی که در این مقاله از آن استفاده شده است با مشخصههای زیر معرفی می شود؛ مدول یانگ دیسکها، نسبت سختی نرمال به سختی برشی دیسک، ضریب اصطکاک دیسک، مقاومت نرمال اتصال موازى، مقاومت برشى اتصال موازى، نسبت انحراف استاندارد به انحراف میانگین مقاومت نرمال، نسبت انحراف استاندارد به انحراف میانگین مقاومت برشی، كمينه شعاع ديسكها، ضريب افزايش دهنده شعاع ديسك، مدول یانگ اتصال موازی دیسکها و نسبت سختی نرمال به سختی برشی اتصال موازی.

با انتخاب مناسب این میکروپارامترها می توان مدل عددی را به گونهای کالیبره کرد که رفتار نمونه طبیعی را داشته باشد. در ادامه مراحل آمادهسازی مدل عددی، تعیین میکروپارامترهای بالا و کالیبراسیون مدل، آمادهسازی مدلهای اصلی، انواع هندسه تیغهها و نحوه بارگذاری مدل ارائه شده است.

### ۲-۱- مراحل آمادهسازی مدل عددی اولیه

بهطورکلی آمادهسازی مدل در نرمافزار PFC2D شامل ۵ مرحله است که عبارتند از: ایجاد مرزهای مدل و تولید دیسکها با ابعاد مورد نظر (شکل ۳-الف)، فشردگی اولیه ذرات، اعمال تنش ایزوتروپیک وکاهش تعداد ذرات معلق (شکل ۳-ب) و اعمال پیوندهای موازی (شکل ۳-ج). ۲-۲-کالیبراسیون مدل

بعد از ساخت مدل اولیه بایستی مدل را کالیبره کرد. به عبارت دیگر باید میکروپارامترهای معرفی شده بالا را به-گونهای تعیین کرد که رفتار مکانیکی مدل عددی (مقاومت کششی) و نمونه آزمایشگاهی یکسان شود.

برای کالیبراسیون مدل عددی از آزمایش برزیلی استفاده شد. قطر نمونه برزیلی مشابه نمونه آزمایشگاهی و mm ۵۴ انتخاب شد. مدل عددی از ۵۶۱۵ دیسک تشکیل شده است. مجموعه دیسکها با دیوارهای قائم که طرفین مدل قرار دارد بارگذاری میشوند. دیوارها با سرعت ۰/۰۲ به سمت یکدیگر حرکت کرده و باعث شکست مدل می-شود. این نرخ بارگذاری، شرایط بارگذاری استاتیکی را برای مدل مهیا میکند.

با سعی و خطا، میکروپارامترها به گونه ای انتخاب شدند که مدل های عددی با مقاومت کششی MPa ۵ و MPa ۲۵ م حاصل شود (جدول ۱). لازم به ذکر است که برای کالیبراسیون مدل عددی با استفاده از داده های آزمایشگاهی سه نمونه شبه سنگی آماده شد. نمونه اول ترکیبی از گچ، سیمان و آب با نسبت (۱)/ (۲)/ (۵/۱) با مقاومت کششی ۴ مگاپاسکال است. نمونه دوم ترکیبی از سیمان سفید، فایبر پلی پروپیلن و آب با نسبت نسبت آن ۱۳ مگاپاسکال است و نمونه سوم ترکیب سیمان پرتلند، فایبر پلی پروپیلن و آب با نسبت ۳ به ۵/۰ به ۲ آست که مقاومت کششی آن ۲۷ مگاپاسکال است (شکل ۴-ب).



شکل ۳: نمایی از مراحل مختلف آمادهسازی مدل، الف) ایجاد مرزهای مدل و تولید دیسکها، ب) فشردگی اولیه ذرات، اعمال تنش ایزوتروپیک و کاهش تعداد ذرات معلق و ه) اعمال پیوندهای موازی [۱۸]

۲۵ MPa و ۱۵ MPa ۵ MPa	لقاومت کششی	ساخت مدل عددی با م	های مورد نیاز برای س	جدول ۱: میکرویارامتره

ميكروخصوصيات	مقاومت کششی (MPa)		میکروخصوصیات مقاومت کششی (MPa)		(MPa	ميكروخصوصيات	مقاومن	ن کششی (	(MPa
	۵	۱۵	۲۵		۵	۱۵	۲۵		
نوع ذره	دىسكى	دىسكى	دیسکی	افزايش دهنده شعاع اتصال موازي	١	١	١		
دانسیته(kg/cm <sup>3</sup> )	1	1	۱۰۰۰	مدول یانگ اتصال موازی (GPa)	۵	۵	۵		
کمینه شعاع دیسک (mm)	•/77	•/77	٠/٢٧	نسبت سختی های اتصال موازی	٣	٣	٣		
نسبت کمینه شعاع به ماکزیمم شعاع دیسک	۱/۲۶	۱/۲۶	۱/۲۶	ضريب اصطكاك	•/۵	۰/۵	۰/۵		
نسبت تخلخل	•/•٨	•/•٨	•/•٨	مقاومت نرمال اتصال موازی، میانگین (MPa)	۲۹	٨١	۱۵۲		
ضریب میرایی(α)	• /Y	• /Y	• /Y	مقاومت نرمال اتصال موازی، انحراف استاندارد (MPa)	۷/۲۵	۲ • /۲۵	۳۸		
مدول یانگ تماسی (GPa)	۵	۵	۵	مقاومت برشی اتصال موازی، میانگین (MPa)	۲۹	٨١	۱۵۲		
نسبت سختیهای اتصال تماسی	٣	٣	٣	مقاومت برشی اتصال موازی، انحراف استاندارد (MPa)	۷/۲۵	۲۰/۲۵	۳۸		



شکل ۴: الگوی شکست مدل های عددی و نمونه های آزمایشگاهی به تر تیب برای مقاومت های الف) MPa ۵ ب، MPa و ج) ۲۵ MPa

شکل ۴-الف، ب و ج الگوهای شکست مدلهای عددی و نمونه های آزمایشگاهی را به ترتیب برای مقاومتهای ۵ MPa ۵، MPa و MP ۵۲ نشان میدهد. خطوط زرد رنگ (رنگ روشن) و قرمز رنگ (رنگ تیره)، نشان دهنده ترکهای کششی و ترکهای برشی میباشند. بهطور کلی الگوهای شکست مدلهای عددی مشابه الگوی شکست نمونههای آزمایشگاهی هستند. زمانی که مقاومت کششی کم است، چند نوار کششی منجر به شکست سنگ میشود

درحالی که با افزایش مقاومت کششی، یک سطح گسیختگی باعث شکست نمونه می شود. ۲-۳-آماده سازی مدل اصلی

بعد از کالیبراسیون مدل، مدلهای عددی با ابعاد ۶۰ ×۱۲۰ میلیمتر ساخته شد (شکل ۵-الف). این مدلها ۱۳۴۵۶ دیسک دارند. بهمنظور مهیا ساختن شرایط آزمایش، یک نوار افقی به عرض ۱۰ میلیمتر و طول ۱۲۰ میلیمتر از مدل حذف شد (شکل ۵-ب). سپس دیسک برنده که وظیفه شکست سنگ را بر عهده دارد، بین سطح سنگ و دیوار افقی بالایی نصب شد.



شکل ۵: الف)مدل عددی اصلی، ب) مدل عددی حاوی دیسک برنده

۴-۲ هندسه دیسک

شکل ۶ هندسه برنده U شکل را نشان میدهد. عرض دیسک a= ۱۰mm است و ارتفاع آنها ۲۰mm است (شکل ۶).



#### ۲–۵–بارگذاری مدلها

اعمال تنش در برنامه PFC توسط دیوارهای مدل انجام می شود (شکل ۵–ب). سختی نرمال و برشی دیوارها، ۲ برابر سختی دیسکها انتخاب می شود تا دیوارها نسبت به مدل سخت ر باشند و صلابت آزمایش حفظ شود. زاویه اصطکاک دیوارها در مدل صفر انتخاب می شود تا اصطکاک بین دیوار و مدل ایجاد نشود. صفحات جانبی با سیستم کنترل اتوماتیک، فشار جانبی

مورد نظر را بر نمونه اعمال میکنند و صفحه بالا وظیفه بارگذاری به دیسکها را بر عهده دارد. صفحه پایین نمونه را در محل ثابت است. در تمام آزمایشها، نرخ جابجایی استاتیکی دیوار برابر ۳/s ۲۰/۰۲ درنظر گرفته میشود و میزان تنش جانبی با مکانیزم کنترل شدهای ثابت میماند. از هر مدل با مقاومت کششی MPa ۵، MPa و MP ۵۲ دو نمونه مشابه آماده شد و تحت دو تنش محصورکننده MPa ۵ و ۲۵ قرار گرفت. با حرکت صفحه بالایی به سمت پایین، برنده به میزان mm ۶ در سنگ نفوذ میکند و توزیع نیروهای داخلی و نحوه شکست سنگ مطالعه میشود. در ادامه تأثیر شکل هندسی برنده بر توزیع نیروهای داخلی مدل در لحظه شروع ترک و الگوی شکست سنگ بررسی شده است.

۳–۱– تأثیر فشار محصورکننده و مقاومت کششی بر توزیع نیروهای فشاری و کششی داخلی مدل در لحظه شروع ترک شکل ۷ توزیع نیروهای فشاری و کششی داخلی را در لحظه شروع ترک نشان میدهد. این شکل برای مدلهای با مقاومت کششی مMPa ۵، مMPa و ۲۵ MPa ۲۰ به سه بخش الف، ب و ج تقسیم شده است. همچنین شکل ۷ برای فشارهای محصورکننده مMPa ۵ و ۲۵ MPa به دو بخش ا و II تقسیم شده است. خطوط قرمز رنگ و سیاه رنگ به ترتیب نشاندهنده نیروهای کششی و فشاری میباشند. ضخامت این خطوط بیانگر بزرگی نیرو است. در این شکل مقادیر نیروی فشاری و کششی بزرگی نیرو است. در این شکل مقادیر نیروی فشاری و کششی بزرگی نیرو است. در این شکل مقادیر نیروی فشاری و کششی بیری یا میباش میبان داده شده است.

شکل ۷ نشان میدهد که نیروی کششی و فشاری بیشینه در زیر تیغهها ایجاد شده است. این نشان میدهد که ترک از این نقاط آغاز می شود. زمانی که تنش محصور کننده کمتر از مقادیر مقاومتهای کششی است (۵ MPa)، نیروی کششی بیشینه و یا نیروی کششی لازم برای شروع ترک افزایش مییابد (شکل I-V). ولى زمانى كه تنش محصور كننده بيشتر از مقادير مقاومتهای کششی است (۲۵ MPa)، با افزایش مقاومت کششی نیروی کششی بیشینه تقریبا ثابت است (شکل II-V). به عبارت دیگر تحت فشار محصور کننده MPa، فشردگی زیاد مدل باعث می شود تا تأثیر مقاومت کششی بر نیروی شروع ترک ناچیز باشد. لازم به ذکر است که در مدل با مقاومت ۵ مگاپاسکال تحت فشار محصور کننده کمعمق نفوذ دیسک برای شروع ترک ۴/۴ میلیمتر و در فشار محصورکننده زیاد ۴/۶ میلیمتر است. در مدل با مقاومت ۱۵ مگاپاسکال تحت فشار محصور کننده کم عمق نفوذ دیسک برای شروع ترک ۰/۸ میلیمتر و در فشار محصور کننده زیاد ۱ میلیمتر است. در مدل با مقاومت ۲۵ مگاپاسکال تحت فشار محصور کننده کم-عمق نفوذ دیسک برای شروع ترک ۱/۱ میلیمتر و در فشار محصور كننده زياد ۱/۴ ميلىمتر است.

۳-۳- معرفی انواع نواحی شکست
 شکل ۸ الگوی شکست تحت تنش یک دیسک را نشان میدهد.
 در این شکل ترکهای کششی به رنگ زرد و ترکهای برشی به رنگ قرمز نمایان شدهاند.
 چهار ناحیه مختلف آسیب قابل شناسایی است. اولین ناحیه (ناحیه I) که بین مرز سبز رنگ محصور است مربوط به ناحیه

شكسته شده است. این منطقه كه تماما شكسته شده است تمرکز تنش بالایی دارد. ترکهای موجود در این ناحیه اغلب کششی هستند تا زمانی که حضور ترکهای برشی نیز قابل شناسایی است. دومین ناحیه که بین مرز سبز و نارنجی رنگ محصور است مربوط به ناحیه انتقالی است. در این ناحیه تعداد شکستگیها کاهش می یابد و اغلب ترکهای کششی باعث شکست بخشی سنگ میشوند. کاهش تعداد ترکها در این ناحیه حکایت از کاهش تمرکز تنش در این منطقه و به عبارت دیگر کاهش تأثیر برنده در این زون دارد. سومین ناحیه که بین مرز نارنجی و قرمز رنگ محصور است مربوط به ناحیه پلاستیک است. در این ناحیه یک دسته شکستگی اصلی پیشروی می-کنند. طول و جهتداری این شکستگی به هندسه برنده و خواص مکانیکی سنگ و فشار محصورکننده بستگی دارد. نواحی دو و سه با ناحیه II معرفی می شوند. شعاع ناحیه II که معادل شعاع دایره قرمز رنگ است، چندین برابر بزرگتر از شعاع ناحیه I است. منطقه تأثیر دیسک به این ناحیه ختم می-شود.



شکل ۷: توزیع نیروهای فشاری و کششی داخلی در لحظه شروع ترک در مدلهای با مقاومت کششی، الف) MPa ۵، ب) MPa و ج) MPa

۲۵



شکل ۸: الف) الگوی ایجاد ترک در اثر نفوذ تیغه در سنگ

شکل ۹ نواحی مختلف شکست را در مدلهای با مقاومت کششی مختلف، در نفوذ ۳mm دیسک، نشان می دهد. این شکل برای مدلهای با مقاومت کششی MPa ۵، MPa و ۲۵ MPa به سه بخش الف، ب و ج تقسیم شده است. انواع شکست برای فشار محصور کننده MPa ۵ و MPa ۲۵ به دو بخش I و II تقسیم شده است. خطوط زرد رنگ و قرمز رنگ به ترتیب نشان دهنده ترکهای کششی و برشی می باشند.

چهارمین ناحیه که بین مرز قرمز و آبی رنگ محصور است مربوط به ناحیه الاستیک است (ناحیه III). در این ناحیه رشد و گسترش ترک مشاهده نمیشود و رفتار سنگ الاستیک است. وسعت نواحی معرفیشده بالا تابعی از نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده است. که در ادامه توضیح داده شده است.

۳-۲-۱- تأثیر مقاومت کششی مدل بر زون شکست

همان گونه که از تمام آرایش ها مشاهده می شود، ترکهای کششی مود غالب شکست هستند که در مدل ایجاد می شوند.

#### الف) فشار محصور كننده MPa

**الف-۱-مدل با مقاومت کششی MPa ۵**: در این حالت زون خردشده مستقیم زیر تیغه و بهصورت دایرهای در اطراف لبه تیغه ایجاد شده است (شکل ۹-۱–الف). مساحت این ناحیه تقریبا ۴a<sup>2</sup> است ( a عرض دیسک است). یک شکستگی مورب و یک شکستگی افقی قابل شناسایی است. شکستگی مورب با زاویه ۳۰ درجه نسبت به قائم و طول ۳۵ رشد میکند. شکستگی افقی با طول ۲۵ در مدل رشد کرده و به سطح آزاد برخورد میکند که منجر به ایجاد یک تراشه سنگی می شود.

الف-۲-مدل با مقاومت کششی MPa ۱۵: در این حالت زون خردشده دارای مساحت تقریبا  ${}^{4a}$  است (شکل  ${}^{-1}$ -ب). دو شکستگی کوچک مقیاس مشاهده میشود. شکستگی قائم با طول a و شکستگی مورب با طول  ${}^{10}$  و زاویه  ${}^{4}$  درجه در مدل منتشر میشود. در این وضعیت تراشه ای ایجاد نمیشود. الف- ${}^{-}$ مدل با مقاومت کششی  ${}^{2}$  MPa : زون خردشده دایره-ای و دارای مساحت تقریبا  ${}^{2}$  است (شکل  ${}^{-1}$ -ج). در این حالت شکستگی و تراشه نیز در مدل ایجاد نمیشود. به طور کلی می توان دریافت که در فشار محصور کننده MPa ۵، با افزایش مقاومت کششی، مساحت زون شکست کاهش می یابد. تعداد و طول شکستگی ها کاهش یافته و تراشه در مدل ایجاد نمیشود.



شکل ۹: توزیع شکست در مدلهای با مقاومت کششی، الف) MPa ۵، ب) MPa و ج) ۲۵ MPa شکل ۹:

ب) فشار محصور کننده ۲۵ MPa

ب-۱-مدل با مقاومت کششی MPa ۵: در این حالت زون خردشده مستقیم زیر تیغه و به صورت مثلثی ایجاد شده است (شکل ۹-II-الف). مساحت این ناحیه تقریبا <sup>2</sup> است. یک شکستگی قائم به طول a در مدل ایجاد می شود.

**ب-۲-مدل با مقاومت کششی ۱۵** MPa: در این حالت زون خردشده دارای مساحت تقریبا <sup>2</sup>a است (شکل ۹-II-ب). در این وضعیت تراشه ای ایجاد نمی شود.

ب-۳-مدل با مقاومت کششی ۲۵ MPa: زون خردشده نواری و دارای مساحت تقریبا a<sup>2</sup> است (شکل ۹-II-ج). در این حالت نیز شکستگی و تراشه بزرگمقیاس در مدل ایجاد نمی شود.

بهطور کلی می توان دریافت که در فشار محصور کننده MPa ۲۵، با افزایش مقاومت کششی، مساحت زون شکست تقریبا ثابت است و شکستگی بزرگ مقیاس در مدل ایجاد نمی شود. ۳-۳-تأثیر مقاومت کششی مدل بر میزان نفوذ به منظور بررسی تأثیر مقاومت کششی مدل بر میزان نفوذ دیسک، فاصله بین سطح حفاری و خط موازی با آن که در انتهای ناحیه شکسته شده قرار می گیرد، به عنوان شعاع زون تأثیر ثبت می شود (شکل ۱۰-الف). حاصل تقسیم این فاصله بر تأثیر ثبت می شود (شکل ۱۰-الف). حاصل تقسیم این فاصله بر معق نفوذ دیسک (۴ mm) بیانگر شعاع زون تأثیر است. شکل ۱۰-ب تأثیر مقاومت کششی مدل را بر میزان نفوذ دیسک

محصورکننده ارائه شده است. خطوط خط چین و توپر به ترتیب مربوط به فشار محصورکننده MPa ۵ و MPa ۲۵ است.

زمانی که فشار محصورکننده MPa ۵ است، میزان نفوذ با افزایش مقاومت کششی کاهش مییابد. به عبارت دیگر در شرایطی که فشار محصورکننده کمتر از مقاومت کششی سنگ باشد، میزان نفوذ تحت تأثیر مقاومت کششی قرار دارد. زمانی که فشار محصور کننده MPa ۲۵ است، با افزایش مقاومت کششی میزان نفوذ تقریبا ثابت است. به عبارت دیگر در شرایطی که فشار محصورکننده بیشتر از مقاومت کششی سنگ باشد،

میزان نفوذ تحت تأثیر مقاومت کششی قرار نمی گیرد. در این شرایط در مقاومت کششی کم، اثر فشار محصور کننده باعث تراکم زیاد سنگ می گردد و در مقاومت کششی زیاد، مقاومت اتصالها به همراه اثر فشار محصور کننده باعث مقاومت زیاد مدل می شود به طوری که در هر وضعیت میزان نفوذ ثابت است. لازم به ذکر است که با افزایش فشار محصور کننده از MPa ۵ به کام MPa میزان نفوذ کاهش می یابد که این به دلیل افزایش فشرد گی مدل و افزایش مقاومت اتصالها است.



شکل ۱۰: الف) ضخامت تراشه ایجاد شده تحت اثر دیسک، ب) تأثیر مقاومت کششی مدل بر میزان نفوذ دیسک

۳-۴- بررسی تأثیر مقاومت کششی مدل بر بیشینه تنششکست

شکل ۱۱ تأثیر مقاومت کششی مدل را بر تنش شکست نشان میدهد. در این شکل مقادیر مربوط به دو فشار محصورکننده ارائه شده است. خطوط خط چین و توپر به ترتیب مربوط به فشار محصورکننده MPa و MPa است.

زمانی که فشار محصور کننده MPa ۵ است (خط چین)، تنش شکست با افزایش مقاومت کششی افزایش مییابد. به عبارت دیگر در حالتی که فشار محصور کننده کمتر از مقاومت کششی سنگ باشد، تنش شکست تحت تأثیر مقاومت کششی قرار دارد. زمانی که فشار محصور کننده MPa ۲۵ است (خط توپر)، با افزایش مقاومت کششی تنش شکست ثابت است. به عبارت دیگر درحالتی که فشار محصورکننده بیشتر از مقاومت کششی دیگر باشد، تنش شکست تأثیر مقاومت کششی قرار

نمی گیرد. در این شرایط در مقاومت کششی کم، اثر فشار محصور کننده باعث تراکم زیاد سنگ می شود و در مقاومت کششی زیاد، مقاومت اتصال ها به همراه اثر فشار محصور کننده باعث مقاومت زیاد مدل می شود به طوری که برای غلبه بر این مقاومت و ایجاد شکست به تنش ثابتی نیاز است.





شکل ۱۲: الگوی شکست سنگ با زاویه درزه ۷۵ درجه در سه پله زمانی مختلف الف) ۱۰۰ سیکل، ب) ۱۵۰ سیکل و ج) ۲۰۰ سیکل (در نرمافزار UDEC)

نتایچ تحقیقات جیان [۲۱] بر توزیع تنش و شکست حاصل از برنده TBM نشان داد که زون شکست بیضوی در ناحیه زیر دیسک ایجاد میشود (شکل ۱۳).



<sup>491.107</sup> <sup>491.107</sup> <sup>481.40</sup> <sup>481.40</sup>



شکل ۱۴: ناحیه شکست زیر برنده در نرمافزار UDEC

لازم به ذکر است که با افزایش فشار محصور کننده از MPa ۵ به ۲۵ MPa تنش شکست افزایش مییابد که این به دلیل افزایش فشردگی مدل و افزایش مقاومت اتصال ها است.

اعمال دیسک U شکل به مدل عددی منجر به سه ناحیه شکست میشود. ناحیه خرد شده، ناحیه بینابینی و ناحیه الاستیک. توزیع این نواحی دایره ای و یا بیضوی است. مقاومت کششی و شار محصور کننده در توسعه این نواحی تأثیرگذار هستند. با افزایش مقاومت کششی و فشار محصورکننده، توسعه این نواحی کاسته می شود. به عبارت دیگر با افزایش مقاومت کششی و شار محصور کننده اتصال دیسکها مستحکمتر شده و مقاومت آنها افزایش میابد که این منجر به کاهش شعاع ترکها و مخصوصا تعداد ترکهای کششی کاسته می شود. بر و ج). همچنین گسترش زون شکست محدود می شود (شکل ۹-الف، ب و ج). همچنین با مقایسه شکل ۹-ا و II می توان دریافت به با افزایش فشار محصور کننده وسعت ناحیه شکست کاهش یافته و هیچگونه شکستگی و تراشهای در مدل ایجاد نمیشود. یافته و هیچگونه شکستگی و تراشهای در مدل ایجاد نمیشود.

همچنین تحقیقات بجاری و خادمی حمیدی [۲۰] بر تأثیر فاصلهداری و جهتداری درزهها بر عملکرد برش TBM، نشان داد که ناحیه آسیب دیسک بیضوی بوده و به نواحی الاستیک و پلاستیک تقسیم می شود (شکل ۱۲). این نتایج با یافته های این تحقیق تطابق مناسبی دارد.

لازم به ذکر است که تحقیقات لونو [۲۲] درباره تأثیر برنده بر مکانیزم برش سنگ نشان داد که سنگ زیر برنده کاملا شکسته شده و با فاصله گرفتن ار دیسک میزان آسیب کاهش مییابد (شکل ۱۴).

- [8] Rostami J, Ozdemir L., 1993, "A new model for performance prediction of hard rock TBMs", Proc RETC Boston, MA, pp 793–809.
- [9] Gertsch R, Gertsch L, Rostami J., 2007, "Disc cutting tests in Colorado red granite: implications for TBM performance prediction", Int J Rock Mech Min Sci 44,238–246.
- [10] Cook NGW, Hood M, Tsai F., 1984, "Observations of crack growth in hard rock loaded by an indenter", Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr 21:97–107
- [11] Liu HY, Kou SQ, Lindqvist PA, Tang CA., 2002, "Numerical simulation of the rock fragmentation process induced by indenters". Int J Rock Mech Min Sci 39,491–505
- [12] Gong QM, Jiao YY, Zhao J., 2006a, "Numerical modeling of the effects of joint spacing on rock fragmentation by TBM cutters", Tunn Undergr Space Technol 21, 46–55
- [13] Gong QM, Zhao J, Hefny AM., 2006b, "Numerical simulation of rock fragmentation process induced by two TBM cutters and cutter spacing optimization", Tunn Undergr Space Technol 21:263.
- [14] Chiaia, B., 2001 "Fracture mechanisms induced in a brittle material by a hard cutting indenter", International Journal of Solids and Structure 38, 7747–7768.
- [15] Gong, Q.M., Zhao, J., 2007, "Influence of rock brittleness on TBM penetration rate in Singapore granite", Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 22, pp. 317–324.
- [16] Hongsu, Ma., Lijun Yin., Hongguang, Ji., 2011, "Numerical study of the effect of confining stress on rock fragmentation by TBM cutters", International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, Vol. 48, pp. 1021–1033.
- [17] Itasca Consulting Group Inc. 2004,, "PFC2D/3D (Particle Flow Code in 2/3 Dimensions) User's Guides" Minneapolis, MN, USA.
- [18] Potyondy, D., Cundall, P., 2004, "A bondedparticle model for rock", Int J Rock Mech Min Sci and Geomech Abstr, Vol. 41, pp. 1329-1364.
- [19] Cundall P., 1971, "A computer model for simulating progressive large scale movements in blocky rock systems", In: Proceedings of the symposium of international society of rock mechanics, vol 1. Nancy, France. Paper no. II-8.
- [20] Bejari H, Khademi Hamidi J., 2013, "Simultaneous Effects of Joint Spacing and Orientation on TBM Cutting Efficiency in Jointed Rock Masses", Rock Mech Rock Eng, 46, 897–907
- [21] Jian S, (2015), "Stress and Wear Analysis of the Disc Cutter of Rock Tunnel Boring Machine", The Open Mechanical Engineering Journal, 9, 721 - 725

# ۵– نتیجه گیری

در این مقاله تأثیر مقاومت کششی و فشار محصورکننده بر مکانیزم شکست و عمق نفوذ دیسک بررسی شد. نتایج نشان میدهند که:

- ۱- در فشار محصورکننده MPa ۵، با افزایش مقاومت
  کششی نیروی شروع ترک، تنش شکست افزایش
  مییابد ولی وسعت شکست و میزان نفوذ دیسک کم
  میشود.
- ۲- در فشار محصور کننده MPa، با افزایش مقاومت
  کششی نیروی شروع ترک، تنش شکست، وسعت
  شکست و میزان نفوذ دیسک تقریبا ثابت است.
- ۳- با افزایش فشار محصورکننده، نیروی شروع ترک و
  تنش شکست افزایش و وسعت شکست و میزان نفوذ
  دیسک کاهش مییابد.

# مراجع

# [۱] صالحی، بهرام. (۱۳۸۶)، فن تونلزنی با TBM. تهران، ناشر صانعی شهمیرزایی، انتشارات صانعی.

- [2] Park, K. I., Chang, S. H., Choi, S. W., and Jeon, S. W., 2006, "Prediction of the optimum cutting condition of TBM disc cutter in Korean granite by the linear cutting test." Proc. KSRM Conf., pp. 217-236.
- [3] Chang, S. H., Choi, S. W., Bae, G. J., and Jeon, S. W., 2007, "A parametric study of rock properties and mechanical cutting conditions for deriving an optimum design model of a TBM cutter head equipped with disc cutters", J. Korean Society Civil Eng., Vol 27, No. 1, pp. 87-98 (in Korean).
- [4] Yu, S. H., 2007, "A study on rock cutting behavior by TBM disc cutter, MSc Thesis, Seoul National University.
- [5] Cho, J. W., Yu, S. H., Jeon, S. W., and Chang, S. H., 2008, "Numerical study on rock fragmentation by TBM disc cutter", Tunneling Technology, Vol. 10, No. 2, pp. 139-152.
- [6] Jeong, H. Y., Jeon, S. W., Cho, J. W., Chang, S. H., and Bae, G. J., 2011, "Assessment of cutting performance of a TBM disc cutter for anisotropic rock by linear cutting test", Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 21, No. 6, pp. 508-517 (in Korean).
- [7] Roxborough FF, Phillips HR., 1975, "Rock excavation by disc cutter", Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr 12,361–366

[22] Lunow C., Konietzky \H., 2009, "Two dimensional simulation of the pressing and the cutting rock destruction",mInternational Conference on Computational Methods in Tunnelling Ruhr University Bochum, 9-11 September, Aedificatio Publishers, 1-4.

پىنوشت

<sup>'</sup> Particle Flow Code